



مشاهده و رزرو

Jabama.com
رزرو آنلاین ویلا، اقامتگاه و هتل

علت خروج قطار مشهد - یزد از ریل اعلام شد؛ برخورد با بیل مکانیکی! | مسافران با قطار فوق العاده به طبس اعزام شدند

معاون مسافری راه آهن با اشاره به جان باختن ۱۰ مسافر در سانحه صبح امروز قطار مسافری مشهد-یزد گفت: در بررسی اولیه مشخص شد برخورد بوم بیل مکانیکی در کنار خط آهن به لوکوموتیو و واگن های مسافری، موجب از خط خارج شدن ۵ واگن شده است.

به گزارش همشهری آنلاین، میرحسن موسوی درباره آخرین وضعیت سانحه قطار مسافری مشهد - یزد که بامداد امروز رخ داد اظهار کرد: بر اساس اطلاعات اولیه از محل، حدود ساعت ۰۵:۳۰ صبح امروز هنگام عبور قطار مسافری مشهد - یزد در بلاک عباس آباد - ریزو در منطقه طبس ۵ واگن مسافری از خط خارج شد که به دلیل برخورد با بیل مکانیکی در محل این اتفاق رخ داد.

وی توضیح داد: طبق اطلاعات ما این بیل مکانیکی در کنار خط بوده است که بیل آن به لوکوموتیو و واگن های مسافری برخورد می کند و ۵ واگن از خط خارج می شوند.

معاون مسافری راه آهن با بیان اینکه این قطار ۳۴۸ نفر مسافر داشته است، گفت: طبق اعلام سازمان اورژانس ۱۰ نفر از مسافران این حادثه متأسفانه جان باخته اند و حدود ۱۲ نفر مصدوم داریم.

موسوی تأکید کرد: در حال حاضر از ایستگاه راه آهن طبس قطار فوق العاده به محل وقوع حادثه اعزام شده است تا مسافران را به ایستگاه راه آهن طبس منتقل کند و از آنجا با اتوبوس مسافران جابه جا می شوند.

وی افزود: کمیسیون عالی سوانح به محض دریافت اطلاعات اولیه به محل حادثه اعزام شده است.

معاون مسافری راه آهن اضافه کرد: علت بروز این حادثه از سوی کمیسیون عالی سوانح مشخص خواهد شد و دلیل اصلی وقوع این حادثه پس از بررسی های کمیسیون اعلام می شود.

موسوی با بیان اینکه در حال حاضر این خط ریلی کماکان مسدود است گفت: نیروهای امدادی و قطار نجات به محل حادثه اعزام شده اند.

بامداد امروز قطار مسافری مشهد - یزد به دلیل برخورد با بیل مکانیکی از خط خارج شد.

• اولین تصاویر از خروج قطار طبس - یزد از ریل؛ کشته ها ۱۳ نفر شدند | حال ۱۶ نفر وخیم است

منبع: فارس

