

İstanbul'da doğalgaz faciası, 5 ölü

Zeytinburnu'nda şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 5 kişi hayatını kaybetti.



Ziya Gökalp Mahallesi 47/5 Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında yaşayan Afganistan uyruklu Nakibullah, Muhibullah, İnayetullah, Sinetullah ve Hudayverdi isimli 5 yakınından haber alamayan Kerim Yunus, yakınlarının yaşadığı eve gitti. Yunus, uzun uğraşlarına rağmen kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi.

Söz konusu adrese çilingir çağırarak kapıyı açtıran polis ekipleri, evdeki 5 kişiyi, farklı odalarda hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 5 Afgan vatandaşının hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde duyulan gaz kokusu nedeniyle ölümlerin karbonmonoksit kaynaklı olduğu ihtimali üzerinde duran polis, olay yerine İGDAŞ ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen İGDAŞ ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen Nakibullah, Muhibullah, İnayetullah, Sinetullah ve Hüdaverdi adlı 5 kişinin sabah saatlerinde yaşamlarını yitirdikleri tahmin ediliyor. Ölen kişiler arasında Nakibullah ile Hüdaverdi'nin ve Muhibullah ile İnayetullah'ın kardeş oldukları, Sinetullah'ın ise evde misafir olarak kaldığı belirtildi.

Öte yandan, aynı evde yaşayan ve aynı kaderi paylaşan 5 kişinin arasında 2 günlük evli bir şahsında bulunduğu, eşinin ise iki gün önce Kanada'ya gittiği öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarından Afganistan uyruklu Kerim Yunus, 'Bizim akrabalarımızdı. Bir tanesi öğrenciydi. 5 kişiydiler. 22-23 yaşlarında. Dün akşam 24.00'e kadar bizim yanımızdaydılar. İki gün önce birisinin düğünü vardı, o da içerideydi. Hanımı da dün akşam Kanada'ya gitti. Bunlar burada Zeytinburnu'nda tekstilde çalışıyorlardı. Birazdan cenazelerini alacağız' diye konuştu.

Olay yerindeki incelemeler sürerken, cenazelerin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılması bekleniyor.

İGDAŞ:İLGİMİZ DIŞINDA BACALI ŞOHBEN TAKILMIŞ

İGDAŞ, Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu 5 kişinin şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin, yapılan ilk incelemede doğalgaz tesisatına İGDAŞ'ın bilgisi dışında bacalı şofben bağlandığını ve şofbenin baca bağlantısının uygunsuz şekilde yapıldığını bildirdi.

İGDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Zeytinburnu Ziya Gökalp Mahallesi 47/5 Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında Afganistan uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği anımsatıldı.

İGDAŞ ekiplerinin 187 Doğalgaz Acil Hattı'na gelen ihbar üzerine olay yerine gittiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'İGDAŞ ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede doğalgaz tesisatına İGDAŞ'ın bilgisi dışında bacalı şofben bağlandığı ve şofbenin baca bağlantısının uygunsuz bir şekilde yapıldığı tespit edilmiştir. Ortamda yüksek oranda karbonmonoksit gazı ölçülmüştür. Zehirlenmeye şofbenin bacasından sızan karbonmonoksit gazının sebep olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, zehirlenme ile ilgili kesin sonuçlar, yetkililer tarafından yapılacak incelemeler sonucunda ortaya çıkacaktır.'

Kaynak:<http://yenisafak.com.tr/gundem-haber/istanbulda-dogalgaz-faciiasi-5-olu--01.01.2013-442340>